

■質問

斜材が複数階にまたがる場合、どのような制約がありますか。

■回答 下図の場合について説明します。

図①の状態から下方に一般層を設定した場合(図②)と、中間層を設定した場合(図③)の違いを次に示します。

図②：斜材等が認識されず、削除されます。

図③：図①の状態と変わりません。

つまり下方に図①のように一般層が設定されている場合、複数階にまたがる斜材等を配置することは出来ません。

(参考図)

