

■質問

RC造、柱・梁の配筋本数に対して部材幅を検討する機能がありますか。

■回答

配筋本数に対して部材幅が不足している場合は、次のような<警告メッセージ>が表示されます。

[W830(W831) ☆ 主筋本数に対する柱(梁)幅が不足しています]

(下図参照)

(参考図)

[梁の場合]

