

■ 質問

RC造・部材リスト・断面形式において 不整形状の断面表示について、教えてください。


■ 回答


RC造・部材リスト・断面形式において 不整形状の断面表示について、下記に示します。

- ・ 断面が不整形状の場合、断面寸法は下部と右端に表示する。
- ・ 断面寸法が不十分な場合は、適宜手入力する。

(下図参照)

(参考図)

柱リスト (断面形式)	
符号	C11
1F	
主筋	25-D25
HOOP	□ D13-100@

大梁リスト (断面形式)		
符号	G11	
位置	端部	中央
Z2		
上端筋	7-D32	5-D32
下端筋	7-D32	5-D32
STP	2-D13-100@	