

■ 質問

鉄骨大梁ウェブの継ぎ手入力方法を、教えてください。

■ 回答

鉄骨大梁ウェブの継ぎ手入力方法は、下記および次頁の参考図によります。

[梁継ぎ手ダイアログ表示]


メインメニュー・躯体 ---→ ツリーメニュー・部材 ---→ 梁継ぎ手 ---→ 「部材リスト梁継ぎ手」
ダイアログ ---→ 項目 (WEB・ボルト、WEB寸法) 入力 (下図・次頁図参照)

(参考図)


[部材リスト 梁継ぎ手] ダイアログ

	J350	J300	(継ぎ手符号)
クリアランス			
FLG・ボルト			
FLG寸法			
WEB・ボルト			
WEB寸法			



(参考図)



<チドリ・ボルト一本目のパターン>
(1:外)



(省略:内)



[WEBボルト]

名称	説明	区切記号	単位	入力例
片側本数	片側に配置するボルトの本数 (参考図mw)		本	3
列数	片側に配置するボルトの列数 (参考図nw) ※1	()	本	1
ボルト径	ボルト径			M20
板厚	添え板の厚さ	t:	mm	6
パターン	ボルト打ちパターン ※2	p:		
チドリ1本目	チドリの場合のパターン (参考図参照)	()		

※1 省略時: 1列

※2 省略時: 並列、 1:チドリ

※入力データ例 3(1) M20 t:6

[WEB寸法]

名称	説明	区切記号	単位	入力例
せい方向ピッチ	部材せい方向ボルトピッチ (参考図pw1)		mm	60
部材方向ピッチ	部材長方向ボルトピッチ (参考図pw2)	()	mm	0
はしあき	はしあき (参考図ew)	o:	mm	40

※1 省略時: 2列

※2 省略時: 並列、 1:チドリ

※入力データ例 60(0) o:40