


■質問

鉄骨大梁の継ぎ手リスト入力方法を、実例を挙げて、教えてください。

■回答 鉄骨大梁の継ぎ手リスト入力方法は、下図によります。



なお、関連事項として[No.1065] [No.1066]を参照して下さい。

(参考図) H-350x175x7x11 使用鋼材：SN400 ， ボルト径：M20




[部材リスト 梁継ぎ手] ダイアログ

J350	
クリアランス	10
FLG・ボルト	4(2) M20 t:9(9)
FLG寸法	60 g:105(0.0) e:35(35)
WEB・ボルト	3(1) M20 t:6
WEB寸法	90



H-488x300x11x18 使用鋼材：SN400 ， ボルト径：M20



[部材リスト 梁継ぎ手] ダイアログ

J488	
クリアランス	10
FLG・ボルト	8(4) M20 t:12(12) p:1
FLG寸法	45 g:150(40) e:35(35)
WEB・ボルト	8(2) M20 t:12
WEB寸法	90(60)

