

■質問

「E299☆応力計算が正常終了していません」というメッセージが出力されました。対処方法を教えてください。

■回答

「E299☆応力計算が正常終了していません」というメッセージが出力される、一つの要因として下記のことが考えられます。(下図参照)

- ・ 通り線、間通り線を 同じ位置に、通り名称を変えて複数 設定した場合



* 通り線 設定の際、層の指定を 最下階～最上階とします


※通り線の間隔を 40 以下とすると 同様な状態となります(下図参照)

(参考図)


[「コピー通り線」ダイアログ]

(層の指定は最下階～最上階とします)

[通り、間通り線 階別設定図]



同じ位置に2つの通り線を設定した場合



※適用範囲外となります

通り線の間隔を40以下に設定した場合