

■ 質問

鉄骨造における ブレース表示について、教えてください。

■ 回答

鉄骨造における ブレース表示について、下記に示します。

① 伏図 : ( )内に 表示する

② 軸組図 : 単線で表示する

(下図参照)

(参考図)

